

爱色丽手持式色差仪CI60光源失败解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI60光源失败解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI60光源失败解决方法“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；白色校准失败，提示“光源失败”；白色校准失败，提示“光源失败”；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：
清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）清洁校准基准
23、CM-700d，CM-600d 屏幕出现“死机”情况；