

爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标解决方法 白色校准失败，提示“光源失败”；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；切换孔径后无法校正；切换孔径后无法校正；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；切换孔径后无法校正；27、CM-512m3A，CM-512m3
白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；