

汽车底盘广州展|诚邀参加2024中国汽车底盘技术展览会

产品名称	汽车底盘广州展 诚邀参加2024中国汽车底盘技术展览会
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024广州国际汽车智能底盘技术展览会

Guangzhou International Automotive Intelligent Chassis Technology Expo 2024

时间：2024年5月15-17日

地点：广州保利世贸博览馆

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

诚邀贵单位隆重参展——AUTO TECH 2024

绿色发展 科技创新

为什么参加AUTO TECH汽车智能底盘技术展

亚洲汽车智能底盘技术展会！

是与来自世界各地的汽车工程师们交流的较佳平台！

专题展介绍

广州国际汽车智能底盘技术展览会是AUTO TECH 2024华南展专题展之一，将于2024年5月15-17日在广州保利世贸博览馆盛大举办，将和汽车测试测量技术展、汽车电子技术展、汽车轻量化技术展、自动驾驶技术展、新能源汽车技术展等联袂呈现。届时将汇集全球500多家参展商向广大汽车工程师展示智能底盘集成、转向系统、电子技术、底盘部件加工等产品。同时大会拟邀诸如广汽、日产、丰田、本田、比亚迪、特斯拉、小鹏、蔚来、理想、东风、长安、上汽、吉利、长城、奇瑞、通用、奔驰、宝马

、大众、一汽、博世、大陆、麦格纳、电装、德赛西威、华为技术等汽车OEM厂商及Tier 1 & 2零部件供应商的上万名采购、技术工程师汇聚一堂，参加展会。

参展范围

底盘集成：新能源汽车底盘、轿车底盘、商用车底盘技术等；

智能化、电子化底盘技术：底盘线控系统、自动转向技术、自适应巡航控制系统、泊车辅助系统(PLA)、ABS/ASR/ESP集成控制系统、自适应巡航控制系统(ACC)、胎压监控系统(TPMS)、可调阻尼控制系统(ADC)、车道偏离和驾驶警示系统、自动紧急制动系统(AEB)、电子驻车(APB)、轮毂电机等；

传动系统：离合器、变速器、传动轴、驱动桥、主减速器、差速器、半轴等；

制动系统：制动器、制动总泵、真空助力器、制动油管、制动片、制动盘等；

转向系统：转向机、方向盘、转向轴、减震器、转向节、转向助力泵、转向节臂、拉杆等；

行驶系统：车架、车桥、悬架、轮胎、车轮等；

加工工艺及设备：机加工、焊接、冲压、涂装、压铸、装配、机器人自动化等；

应用材料及辅料：铝合金、工程塑料、镁合金、钛合金、复合材料、高强度钢、碳纤维材料等。

谁来参观

汽车制造商、汽车零部件制造商等。

同期论坛

2024同期汽车智能底盘技术论坛议题包括但不限于：

线控底盘发展趋势及技术挑战

电控悬架系统的国产化进程及技术突破

线控转向功能安全探讨

智能滑板底盘域控及全新架构的思考

基于电子电气架构下的智能底盘技术开发

欢迎业界同仁踊跃报名参展，现正接受申请，请速与组织单位联系，索取参展合同及展位平面图！充分利用AUTO TECH 2024，巩固您的市场地位！

知识科普：

发动机水温过高如何解决？

解决：冷却水不足造成的发动机过热。此时记住千万不要立即打开防冻液壶盖。首先将车开放到通风、阴凉的地方。然后打开发动机罩，等待冷却水水温下降。不得已要马上打开时，可用一张在水中浸泡过

的大毛巾，盖在防冻液壶盖上，再试着慢慢打开壶盖。当蒸气冒出时，手迅速离开，等到蒸气完全消散后，再将壶盖打开，将冷却水加入。漏水也可能造成发动机过热。在防冻液壶上安装着许多细小的管子，有可能是胶管松动或者破损造成漏水。紧急时可以用胶布缠上破损的管子，补足水后行驶。节温器故障造成发动机过热。节温器一般安装在发动机上部。如果冷却水水温达不到一定温度，就不能向水箱送水。因此可能由于节温器的原因，使得温度达到了基准温度也无法向水箱送水，或者送水量过少，导致发动机过热。