

长沙浏阳三菱触摸屏维修

产品名称	长沙浏阳三菱触摸屏维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

三菱触摸屏黑屏故障原因

- 1、检测触摸屏的电压是否稳定：为什么这台操作面板会先检测电压呢？这也是根据机器的故障表现来看，跳屏，黑屏，有背光灯从这几个方面来看尤其是出现跳屏这说明机器在运行时很有可能遇到了电压的影响比如电压突然间的降低也是会导致屏幕闪退闪跳。
- 2、三菱触摸屏内部的逻辑面板损坏：逻辑板在所有的触摸屏中是很重要的一个元件，因为它的损坏不仅是会出现黑屏故障，像白屏，暗屏，或是屏幕上出现不规则的图像，竖条等这些故障都是有可能的，同时供电电压如不正常的情况下那逻辑板也是无法正常的工作的，因此三菱操作面板中逻辑板的损坏也与供电电压有关联。

三菱触摸屏黑屏故障维修案例分析

以上的2点是维修人员给出的方案，三菱触摸屏的线路，线缆，或是散热系统的损坏也是有很大影响的。

这个线路与线缆故障中损坏的可能性不大，主要是排查面板背后一排的线缆，而散热系统是需要仔细地检查了，因为在去年我们有一台ABB的触摸屏黑屏当时是与电工两个人一起维修的，问题就是在散热片上，因为散热片的损坏导致屏幕内的热量无法排出去而出现的黑屏，更换新的散热片后机器恢复正常，所以这个故障点有必要检测。

听了我的建议维修人员对触摸屏的内部再次做了检测，确认这台三菱触摸屏黑屏故障的问题是在逻辑板

的损坏上，经过师傅现场对逻辑板的检修后整个机器恢复了正常，黑屏故障消失。

三菱A870GOT-EWS触摸屏黑屏维修案例分析总结：以上是三菱触摸屏黑屏故障的故障原因及案例分析，如若不能解决您的问题，可以送至维修中心进行维修。

我们可以维修三菱触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障、报警等等。