

# 爱色丽手持式色差仪Ci64切换孔径后无法校正故障

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽手持式色差仪Ci64切换孔径后无法校正故障           |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司                         |
| 价格   | 100.00/台                           |
| 规格参数 | 重复性:0.04<br>孔径:8<br>波长范围:400-700mm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼                |
| 联系电话 | 13790526234                        |

## 产品详情

爱色丽手持式色差仪Ci64切换孔径后无法校正故障 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；Ci60无法开机；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；白色校准失败，提示“光源失败”；清洁校准基准 13、Ci7860，Ci7800，Ci7600，Ci7500 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。