

# 爱色丽分光光度计CI64白色校准仪板不正确解决方法

产品名称	爱色丽分光光度计CI64白色校准仪板不正确解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光光度计CI64白色校准仪板不正确解决方法 出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；

屏幕出现“死机”情况；Ci60导航控件按钮无响应；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：

“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；

白色校准失败，提示“光源失败”；16、SpectraLight-III标准光源箱

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；