

西门子小器官探头鼓包/有气泡维修(当天修好故障)

产品名称	西门子小器官探头鼓包/有气泡维修(当天修好故障)
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子小器官探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子小器官探头鼓包/有气泡维修(当天修好故障)

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油

维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

于是果断的焊下FDS6961A替换已经烧坏的PNH210T,代换完成后，考虑到以防万一的情况出现，于是将此维修完成的硬盘拿到有IDE接口的老电脑上试机，在CMOS里已经可以发现2B020H1的设备，而此前此硬盘在同一台电脑试机根本就找不到。显然，已经修复成功(因为非WINDOS分区，普通电脑在WINDOS下无法看到这种硬盘的盘符，只有在COMS里可以看到硬盘)。此机曾经花了6000元换过一块硬盘。考虑到此机配置有可能存在偷工减料现象，导致硬盘易损故障(设计为SCSI工业用硬盘，实际使用了普通的IDE硬盘)。