

## (探头修理热线) 西门子小器官探头手柄外壳破裂破烂破洞维修

产品名称	(探头修理热线) 西门子小器官探头手柄外壳破裂破烂破洞维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子小器官探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

### 产品详情

(探头修理热线) 西门子小器官探头手柄外壳破裂破烂破洞维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

故障现象：各个线圈图像质量都变差，部分通道尤其严重。

### 故障信息查看：

1.查看图像，感觉信噪比很低

2.查看ERRORLOG,发现经常报2224725信号低，有USCS12，BODY-UPPER，USLS456。

故障分析：1.由于所有线圈图像均比较差，判断应该不是线圈问题，怀疑RF通道存在问题。2.RUNSPHTHAEDQUICKCHECK。

3.经过计算得知，信号只有去年的1/3。

4.发现磁体间用的灯泡换成了节能灯，怀疑是灯泡干扰。问用户，得知灯泡更换已有四个月，但图像只是近期变差。

故障确认：1.关掉磁体间的灯，RUNSPTFULLTEST。