

(可上门维修) 西门子小器官探头主机不识别探头无法使用维修

产品名称	(可上门维修) 西门子小器官探头主机不识别探头无法使用维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子小器官探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(可上门维修) 西门子小器官探头主机不识别探头无法使用维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

现象分析:这一般是标准电池(1mV标压)失效,放大器无电源或光耦合元件损坏,记录笔固定不牢,电路脱焊,灵敏度电位器调整不当。排查方法:可用表直流电压档检查标准电池两端电压,供放大器的电源是否正常,光耦器元件损坏情况,记录笔固定支架螺丝是否松动,引线是否脱落,如有,应重新固定牢或重新焊接。检查灵敏度电位器调整是否正确,如调不当应重新调整。故障二:开机后立即烧断保险丝。现象分析:开机烧保险丝一般是AC交流输入回路有短路或电源变压器次级短路,整流电路对称2个二极管同时击穿短路,调整管(稳压电路)或功率管对地短路。