

益阳汇川变频器维修

产品名称	益阳汇川变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

汇川IS620P伺服驱动器MODBUS通讯解决问题

问题描述：IS620P伺服驱动器MODBUS通讯写H11-12（一段移动位移）时，写不进去，但是其他参数如H02-00（控制模式选择）可以写？解决方法：可能有两个原因：（1）由于H11-12（一段移动位移）为32位数据，确认使用的为0x10（写多个字）而不是0X06（写单个字）的功能码。（2）伺服MODBUS地址定义：如H11-12高8位H11为16进制，低8位12为十进制，需将低8位转换为十六进制再与高8位组合，转换后H11-12的MODBUS地址为H110C，查看是否地址写错。