

爱色丽分光仪CI60白色校准仪板不正确解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI60白色校准仪板不正确解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI60白色校准仪板不正确解决方法 切换孔径后无法校正；“白色校准仪板不正确”通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；清洁校准基准Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；17、Judge-QC对色灯箱校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；