

爱色丽分光光度计CI64切换孔径后无法校正解决方法

产品名称	爱色丽分光光度计CI64切换孔径后无法校正解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI64切换孔径后无法校正解决方法 屏幕出现“死机”情况；
清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；12、Color Eye XTS，Color Eye XTH 清洁校准基准