

商品房装饰用耀王邦腻子粉

产品名称	商品房装饰用耀王邦腻子粉
公司名称	广西耀王邦环保材料有限公司
价格	680.00/吨
规格参数	品牌:耀王邦 规格:20KG/包 颜色:白色,灰色
公司地址	广西贺州市平桂区黄田镇英石村桥子头(注册地址)
联系电话	18074990907

产品详情

腻子粉施工常见问题解答

腻子粉起泡现象

施工过程中产生气泡以及过一段时间后,腻子表面起泡。

腻子起泡产生原因:

基底过于粗糙,批荡速度过快;

一次施工腻子层过厚,大于2.0mm;

基层含水率过高,同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙,且腻子含水率高,因而不透气,空气被封闭在空隙空腔内,不容易消除。

施工一段时间后,才在表面出现的爆裂起泡,主要是搅拌不均匀造成的,浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒,施工后,大量吸收水分,溶胀形成爆裂。

腻子起泡解决方法：

出现大面积起泡的腻子面，用铲刀直接压破小泡口，重新用合适的腻子施刮起泡的面层。

腻子一般在搅拌均匀后，静置10分钟左右后，然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙。

施工第二道或者*后一道面层出现起泡现象，应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理，保证腻子面上不出现气泡。

特别粗糙的墙面，一般底料尽可能选择粗底腻子，比如百年达粗底腻子。

在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下，先尽可能用清水润湿墙面，待墙体无明水之后，进行腻子层的施刮。

尽量选择正规公司的腻子粉，比如耀王邦腻子粉。