

滁州行星减速机 卓蓝锐益智能科技 行星减速机厂家

产品名称	滁州行星减速机 卓蓝锐益智能科技 行星减速机厂家
公司名称	无锡卓蓝锐益智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区长安街道中惠路1号
联系电话	18168904006 18168904006

产品详情

行星减速机是一个典型闭环反应系统。其性能可与其它品级减速机产品相媲美，却有着工业级产品的价格，行星减速机广泛在华东地区、华北地区被应用于广泛的工业场合。又可作为配套部件用于起重、挖掘、运输、建筑等行业。不同的型号行星减速机也是有很大区别的，怎样选到合适的行星减速机呢？

尽量选用接近理想减速比：

减速比=伺服马达转速/减速机出力轴转速

扭力计算：

对减速机的寿命而言，扭力计算非常重要，并且要注意加速度的很大转矩值(TP)，是否超过减速机之很大负载扭力.适用功率通常为市面上的伺服机种的适用功率，减速机的适用性很高，工作系数都能维持在1.2以上，但在选用上也可以以自己的需要来决定:

电机正反转频繁或起动次数过多

适当的减少减速电机正反转运行或频繁起动次数，或改用其他类型的电机减少电机的损坏。

齿轮减速电机电压过高或接线错误

如果发现减速电机电压过高是会产生冒烟现象的发生，行星减速机价格，这时候要适当降低电压，行星减速机厂，再检查接线是否出问题，如果发现要马上更正线路。

电机电压过低拖动的机器被卡住或润滑不良

这个问题电压过低或者电源线太细，都可能出现的问题，更换电源线能增大电压，如果发生过载现象应

降低负载，也可以用一些降温设备降低温度减少发热量。

电机通风不良或暴晒

首先要检查电机风扇是否损坏或未固定松紧，行星减速机厂家，要留意是否有影响通风的物体，要及时移开避免温度升高。

以上行星减速机冒烟的原因有哪些就介绍到这里了，减速机电机在使用过程中出现冒烟问题时，我们应及时查找原因，并采取有效的措施解决，同时，按照正确方式对其进行维护。

无刷减速电机的冷却状况决定了减速电机的温升，而温升又直接影响到减速电机的使用寿命和额定容量。因此，冷却问题是减速电机设计制造和运行维护中的重要问题，其是选择经济有效的冷却介质和冷却方式。

无刷减速电机的冷却过程是指在进行能量转换时，总是有一小部分损耗转变成热量，它必须通过电动机外壳和周围介质不断将热量散发出去，这个散发热量的过程，那么就会伴随着设备的冷却介质出现：

1、次级冷却介质

温度低于初级冷却介质的气体或液体介质，滁州行星减速机，通过直流无刷减速电机的外表面或冷却器将初级冷却介质放出的热量带走。

2、初级冷却介质

温度低于直流无刷减速电机某部件的气体或液体介质，它与直流无刷减速电机的该部件相接触，并将其放出的热量带走。

3、周围冷却介质

直流无刷减速电机周围环境的气体或液体介质。

滁州行星减速机-卓蓝锐益智能科技-行星减速机厂家由无锡卓蓝锐益智能科技有限公司提供。无锡卓蓝锐益智能科技有限公司是从事“电动滚筒,直驱滚筒,交流滚筒”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚总。