

# 黑龙江风机盘管机组 FP 85WA风机盘管机组厂家 万冠空调

产品名称	黑龙江风机盘管机组 FP 85WA风机盘管机组厂家 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

## 产品详情

(1)风机盘管就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃±1℃，相对湿度为55%±5%，那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数，而且还要风机盘管确保1℃的温度精度和±5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味。工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体，以及大量散发热量和湿量的局部部位，风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除，FP-85WA风机盘管机组厂家，这样才能获得一个良好的室内空气环境。

播报我国风机盘管经历了几个不同的变化过程。初期，对风机盘管机组的认识停留在主要满足风量要求的基础上。认为只要风量大就满足了要求，就是一台好的风机盘管。在这种理念的指导下，当时生产的风机盘管机组的主要特征是风量普遍超标，随之带来的是机组噪声大，耗能量大，检测当时生产的风机盘管机组其单位功率制冷量只有40W左右。由于噪声大，黑龙江风机盘管机组，当时的情况是人们在享受空调带来的习习冷风的同时，也不得不忍受烦人的噪声之苦。为了解决以上问题，国家开始着手修改风机盘管机组产品标准。我国风机盘管制造业快速发展，年产量已从八十年代的数千台激增到几十多万台，产品性能却长期徘徊于国外七十年代水平。这种低水平下的快速增长，FP-68WA风机盘管机组厂商，前景不容乐观。八十年代中期，以美国特灵、约克、开利等公司为代表的国外风机盘管制造业，已相继完成了产品的更新换代，并推出了一代全新产品。当时我国空调行业正陶醉于国产风机盘管在冷量、噪声等孤立参数上接近国外产品而忽略了综合性能和使用效果上的真实差距，以致这次产品更新换代未能在我国空调界引起任何反响。实际上，FP-68WA风机盘管机组加工，国外一代风机盘管无论在性能、品种及空调上都要于我国产品。风机盘管做为中央空调的末端设备，其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时，其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多，在长期的抽、回风作用下，风机的铝翅片积满了灰尘污垢，此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响；另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出，造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管，在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风，这样使房间温度降低的。所以，中央空调在使用了一段时间后，就必须对风机铝翅片进行清洗以解决上述弊端。

风机盘管支架的固定安装

- 1、风机盘管应采用独立的支架和吊架固定。
- 2、根据施工图确定吊架的生根位置，一般采用膨胀螺栓进行生根。
- 3、根据风机盘管的不同类型和重量，选择吊杆的相应规格。
- 4、减振衣架的安装应满足设计要求。

#### 风机盘管安装要求

- 1、水平风机盘管的安装高度和位置应正确。吊杆和线圈单元应通过双螺母紧固和调平连接，螺母应增加3英寸厚的橡胶垫。
- 2、提升线圈应倾斜到水盘的出口。
- 3、暗装的水平风机盘管单元应在天花板上有检查门，以便于单元维护。
- 4、垂直风机盘管安装应牢固，位置和高度应正确。

#### 黑龙江风机盘管机组-FP-85WA风机盘管机组厂家-

万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在万冠空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创万冠空调更加美好的未来。