

爱色丽分光仪CI62死机解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI62死机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62死机解决方法 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；

Ci60导航控件按钮无响应；

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；6、369、361T菲林密度计

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；