爱色丽分光仪CI6X死机维修

产品名称	爱色丽分光仪CI6X死机维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI6X死机维修 校正后提示"鳄鱼"图标,此时光源强度变弱,仍可进行测量,但是灯泡寿命即将"油尽灯枯",伴随而出现状况是:L*a*b*数据不稳定;"孔径后无法校正",通常情况为:没有正确地切换孔径,Ci64在切换大小孔径的时候,首先要旋转底部旋钮,然后再更换目标孔径;清洁完校准基准后,执行校正操作,如果还是无法校正,执行操作2(恢复出厂设置)出现"鳄鱼"图标,此时光源强度变弱,灯泡寿命即将"油尽灯枯",但仍可进行测量,客户可根据自身情况决定"是否换灯";取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘,小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片,从基座上取下来。 切换孔径后无法校正;12、Color Eye XTS,Color Eye XTH 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法: