

爱色丽分光光度计CI64光源失败维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI64光源失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI64光源失败维修 Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；Ci60无法开机；清洁校准基准 1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；17、Judge-QC对色灯箱 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。