

## cat卡特C2.2凸轮轴帕金斯配件凸轮轴

产品名称	cat卡特C2.2凸轮轴帕金斯配件凸轮轴
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:C2.2 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心：英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。

摇臂几乎不动，气门间隙过大

可能原因:

1.润滑不足。

检查气门室的润滑。在发动机高转速下，机油流量应该很强大；而在发动机低转速下，机油流量应该较小

.油道必须清洁，尤其是将机油送往缸盖的油道更为重要。

3.气门间隙过大。

调整气门间隙。参考测试与调整。

4.摇臂支架螺栓松开。

拧紧螺栓，使其扭矩为 $15 \pm 5 \text{N} \cdot \text{m}$  ( $11 \pm 4 \text{lb ft}$ )

原装，现货供应，各系列机油泵，水泵，提升泵，高压油泵都有销售

机油泵：4132F057，4132F081，41314187，4132F072，4132F056，4132F051，4132F071

4132F067，1822326C91，1808832C92，CH10860，OE52696，CV17189Z，CV19198，CV69943

水泵：U45017961，U45017952，U5MW0097，U5MW0208，U45010062，U5MW0197，U5MW0104，U5MW0157，U5MW0206，U5MW0194，U5MW0160，U5MW0159，U5MW0196，U5MW0205，1830606C94，685155C95，KRP1553，KRP1718，KRP1715，KRP1553，KRP1678，OE51145，CV14735/2，CV14735/3，SE145AX，SE145AY

高压油泵：131017961，2644H013/22，2643U004，2643U206，2643U607，2644P501

提升泵：2641A307,CH12228，KRP1679，879/39，SE597N，SE597Q，130506351，ULPK0002，4132A022,ULPK0039，ULPK0038，2641A307，1812568C92