爱色丽分光光度计CI64切换孔径后无法校正维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI64切换孔径后无法校正维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI64切换孔径后无法校正维修 爱色丽Ci60分光测色计常见故障:清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后,在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。

白色校准失败,提示"白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证,必要时请进行清洁";校正后提示"鳄鱼"图标,此时光源强度变弱,仍可进行测量,但是灯泡寿命即将"油尽灯枯",伴随而出现状况是:L*a*b*数据不稳定;清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后,在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后,在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。

3、CI系列(Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV) 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障,导致仪器无法正常测量颜色数据,请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案,首先详细了解仪器的故障情况,并提供排除故障的方法,使用户能够自行解决部分"假性故障",若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障,请将维修仪器快递至我司进行"拆机检测"。