

爱色丽分光仪CI60死机故障

产品名称	爱色丽分光仪CI60死机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI60死机故障 切换孔径后无法校正； Ci60无法开机； Ci60无法开机；
屏幕出现“死机”情况；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；
“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；
3、CI系列（Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV）Ci60无法开机；