

郑州三菱数控主机启动不了维修，m800主机报警维修十几年经验

产品名称	郑州三菱数控主机启动不了维修，m800主机报警维修十几年经验
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

0i-D 与0i-C PMC 规格型号差别

系统类型 PMC 规格型号 PMC 容积 I/O Link 安全通道 I/O 等级

0i-C A 包 PMC SB7

24,000 步

32,000 步 (0i

– TTC)

1ch DI/DO 1024 / 1024

2ch DI/DO 2048 / 2048

(0i – TTC)

0i-D 1 包 0i-D PMC

32,000 步

0i-C B 包 PMC SA1 5,000 步 1ch DI/DO 1024 / 1024

0i-D 2 包 0i-D PMC/L

5,000 步

8,000 步

0i Mate-C PMC SA1 5,000 步 1ch DI/DO 240 / 160

0i Mate-D

PMC/L

1ch DI/DO 256 / 256

PMC 0i-C 0i-D 0i Mate-C 0i Mate-D

程序模块(包含PMC 子程序命

令扩展功能)

— —

PMC 子程序指令扩展功能 — —

PMC 信息内容各国语言表明作用

128K

PMC 数控编程软件版本号 V2.0 ~ V5.7 ~ V2.0 ~ V5.7 ~

2.7 0i-D 与0i-C 语言切换作用差别

0i-D 在语言转换界面根据简单实际操作就可以实现表明语言表达动态化转换而无须系统软件重启。

英语表明 简体中文版表明

主要参数3280#0=1时表明语言表达动态化转换作用合理；当3280#0=0时，动态性切换语言界面不予以表明，

必须通过主要参数3281设置后，再次关闭电源来转换表明语言表达，这时与0i-C同样。