

爱色丽手持式色差仪Ci64白色校准仪板不正确故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪Ci64白色校准仪板不正确故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪Ci64白色校准仪板不正确故障 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。切换孔径后无法校正；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；9、Color Eye 3100 Ci60导航控件按钮无响应；