

爱色丽分光光度计Ci62切换孔径后无法校正故障维修

产品名称	爱色丽分光光度计Ci62切换孔径后无法校正故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计Ci62切换孔径后无法校正故障维修 “白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；“孔径后无法校正”，通常为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；切换孔径后无法校正；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：27、CM-512m3A，CM-512m3 “白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；