

Perkins珀金斯/帕金斯机油泵U5MK8267

产品名称	Perkins珀金斯/帕金斯机油泵U5MK8267
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U5MK8267 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀金斯/帕金斯机油泵U5MK8267

品牌：珀金斯

零件号：U5MK8267

品名：机油泵

品质：原装进口件

湖南英珀威机械有限公司是帕金斯Perkins授权的服务代理，提供帕金斯Perkins全系列发动机保养、维修零件，拥有完善的在线查件系统，充足的零件库存，电脑化库存管理，齐全的设备故障检测工具，经验丰富的维修人员和零件销售专员，不仅可以轻松为您解决发动机零件需求，还可以为您提供强有力的技术支持！

发动机振动剧烈

可能原因:

1.固定带轮的螺母松开

拧紧螺母

2.带轮损坏

安装一个新的带轮

3.发动机底座松开，磨损或损坏

拧紧所有安装螺栓。如有必要，安装新的部件

4.发动机不点火或发动机运转不平稳

参考问题3

5.风扇叶片不平衡

松开或卸下风扇传动带。振动发生在特定的转速下，在此转速下短时间运行发动机，如果没有出现振动，更换风扇总成

Perkins 珀金斯发动机机油泵

机油泵41314187，机油泵1808832C92，机油泵1822326C92，机油泵4132F051，机油泵4132F051，机油泵4132F056，机油泵4132F057，机油泵4132F067 机油泵4132F071，机油泵4132F072，机油泵CH10860，机油泵CV17189Z，机油泵CV19198，机油泵CV69943，机油泵OE52696

Perkins 珀金斯发动机涡轮增压器

增压器1817307C91，增压器1822558C93，增压器1825406C92，增压器2674A080，增压器2674A147，增压器2674A346，增压器2674A405，增压器CH11516，增压器CH11517，增压器CV13727/1Z，增压器CV18504，增压器CV69578，增压器OE49342，增压器OE52711，增压器P/CH10899，增压器P/CH11218，增压器SE652B，增压器SE652Q，增压器SE652S，增压器SE652T

Perkins 珀金斯发动机喷油器

喷油器总承2645630 喷油器总承2645666 喷油器总承131406340 喷油器总承1815402C91
喷油器总承1822141C91 喷油器总承2645666 喷油器总承2645F027 喷油器总承2645K005 喷油器总承2645K016
喷油器总承2645K017 喷油器总承2645L017 喷油器总承2645L020 喷油器总承830694C93R 喷油器总承858/12
喷油器总承858/25 喷油器总承858/5 喷油器总承CH11659 喷油器总承CV17009/1Z 喷油器总承CV19736
喷油器总承OD20361 喷油器总承OD20362 喷油器总承P/CH1094