

Perkins珀金斯发动机配件喷油器2645L615

产品名称	Perkins珀金斯发动机配件喷油器2645L615
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:2645L615 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀金斯发动机配件喷油器2645L615

湖南英珀威机械有限公司是帕金斯Perkins授权的服务代理，提供帕金斯Perkins全系列发动机保养、维修零件，拥有完善的在线查件系统，充足的零件库存，电脑化库存管理，齐全的设备故障检测工具，经验丰富的维修人员和零件销售专员，不仅可以轻松为您解决发动机零件需求，还可以为您提供强有力的技术支持！

为了保证这些设备的正常运转，珀金斯建立了一套完整的零配件供应体系。珀金斯的配件工厂分设在英国和新加坡，全天候快速供应零配件，从而能够保证您的机器正常运转。珀金斯发动机在低维护费和便捷服务方面享有声誉，它们的简易设计也成就了全球的分销商和代理商能够为客户提供就地维修服务。珀金斯‘Powerpart’已售出超过50000套配件，也是这个品牌保证了只有正厂的珀金斯零配件才能真正适合珀金斯发动机。

我司零件仓库库存齐全的珀金斯备用零件，全部采用电脑化管理，随时满足客户的零件需要。遍布各地分公司的客户服务代表，随时与广大客户保持密切联系

发动机运转不平稳

可能原因:

1.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气。检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差,如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

2.燃油系统中有空气。

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气。

3.喷油泵与喷油阀之间的燃油管路发生遗漏或破裂。

安装新的燃油管路。

4.阀门间隙不正确。

调整阀门间隙。参考测试与调整部分。

常用喷油器型号：

131406330、131406340、131406470、131406490、131406500、131406540、131406560、131406610、131406620、2645A002、2645A006、2645A010、2645A013、2645A017、2645A020、2645A021、2645A022、2645A023、2645A025、2645A026、2645A030、2645A031、2645A032、2645A036、2645A041、2645A042、2645A043、2645A044、2645A045、2645A046、2645A047、2645A049、2645A051、2645A052、2645A053、2645A054、2645A055、2645A056、2645A059、2645A060、2645A741、2645A742、2645A743、2645A744、2645A745、2645A746、2645A747、2645A748、2645A749、2645A751、2645A753、2645F005、2645F008、2645F016、2645F019、2645F022、2645F023、2645F024、2645F026、2645F027、2645K002、2645K003、2645K005、2645K011、2645K012、2645K013、2645K014、2645K015、2645K016、2645K017、2645K022、2645K023、2645K025、2645K026、2645K027、2645K028、2645K030、2645L009、2645L010、2645L011、2645L012、2645L013、2645L014、2645L016、2645L017、2645L018、2645L020、2645L021、2645L022、2645L026、2645L027、2645L028、2645L029、2645M001、2645M002、2645M004、2645601、2645630、2645664、2645666、858/36