

滨州喷泉厂家 喷泉设计施工 滨州喷泉施工厂家 滨州音乐喷泉厂家

产品名称	滨州喷泉厂家 喷泉设计施工 滨州喷泉施工厂家 滨州音乐喷泉厂家
公司名称	河北贺鑫园林古建筑工程有限公司
价格	523.00/件
规格参数	品牌:贺鑫喷泉 型号:hx018 产地:滨州
公司地址	保定市竞秀区富昌乡西二环3998号橡树创业孵化器B楼302B室商用
联系电话	13513433338 13513433338

产品详情

滨州喷泉厂家 喷泉设计施工 滨州喷泉施工厂家 滨州音乐喷泉厂家

音乐喷泉旁边的空气负离子远远高于风景区。音乐喷泉的存在大大提高了周围的环境质量和小气候，降低地面温度，这有利于改善人们的居住环境，减少呼吸道疾的发生几率。除了对空气负离子含量的影响以外，音乐喷泉还能装饰周围的环境，音乐喷泉可形成壮观的声效景观，配合音乐更为动听，可以形成各种造型，活泼、壮观绚丽多彩的夜景景观，是夜晚欣赏的主题。音乐喷泉应用现代循环系统，能够使水灵动起来，避免了形成死水、臭水，可有效节约水资源，加强废水利用。

喷泉设备在运行过程中，会出现喷泉喷水高低不一致的问题，即喷泉并非达到设定高度。音乐喷泉厂家告诉您出现这种问题，主要由以下几个原因造成：1.水泵的功率不够，具体来说是水泵的扬程和流量不够。喷泉水柱要想达到设定高度，在配备水泵时，需要喷泉水泵具备足够的扬程和流量做支撑。水泵功率过小，可直接导致喷泉水柱动力不足、高度不够。所以先要排查一下水泵的功率是否满足。2.喷头的出水口径不够。喷头的出水口径也会直接影响喷泉喷水的高度，喷泉设定的喷高越高，则喷头的出水口径越大。如果设定喷高与喷头出水口径不一致，则会导致喷泉水柱在上升过程中散落或不集中，*终无法达到设定高度。3.“一带多”即一台水泵带多个喷头。

一台水泵带动多个喷头，会出现延程损失，直白的意思是中途损耗。距离水泵越近的喷头，喷泉水柱的流量越足，可轻松达到设定高度。离水泵越远的喷头，由于延途的损耗，喷泉水柱的流量相应减少，除非配有足够大的水泵，否则喷头很难达到设定高度。

如果因为水泵一带多的问题而导致的喷水高度不一致，有以下解决方法：

方法（1）.在每个喷头上加装调节阀，主要控制离水泵很近的喷头水柱流量，减少不必要的流量消耗。

方法（2）.每个喷泉各配一台水泵，这种做法，会大大提高总成本，从经济角度考虑，不太适用。方法

（3）.每台水泵少带几个喷头，并且将水泵放置在几个喷头中间位置。通常每间隔10米左右的几个喷头

就要配置一台水泵，这是*优的方法，也是*常见的方法。