

南京海利普变频器常规维修

产品名称	南京海利普变频器常规维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2325.00/件
规格参数	品牌:海利普 型号:海利普 产地:南京变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

海利普

解决办法：更换驱动板

故障现象:上电显示HC

原因：控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏

解决办法：请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板

故障现象：上电报ERR23(电机对路短路故障)

原因：电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路

解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障，则变频器损坏;若变频器本身没有故障，则请排除电瓶器到电机之间，或电机本身的故障

故障现象：上电显示“8888”一、故障信息解决方法

(1)逆变单元保护Err01

故障原因排查:

- 1、变频器输出回路短路
- 2、电机和变频器接线过长
- 3、模块过热
- 4、变频器内部接线松动
- 5、主控板异常
- 6、驱动板异常
- 7、逆变模块异常

故障处理对策:

- 1、排除外围故障
- 2、加装电抗器或输出滤波器
- 3、检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题
- 4、插好所有连接线
- 5、寻求技术支持

(2)加速过电流Err02

- 1、变频器输出回路存在接地或短路
 - 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐
 - 3、加速时间太短
 - 4、手动转矩提升或V/F曲线不合适
 - 5、电压偏低
 - 6、对正在旋转的电机进行启动
 - 7、加速过程中突加负载
 - 8、变频器选型偏小
- 2、进行电机参数调谐
 - 3、增大加速时间

触器吸合不正常-有时会掉电，乱跳。查故障原因，结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低，这时如果供电电源电压偏高还问题不大，如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。西门子变频器维修

西门子变频器维修440系列：

6SE6440-2UC11-2AA1、6SE6440-2UC12-5AA1、6SE6440-2UC13-7AA1、6SE6440-2UC15-5AA1

6SE6440-2UC17-5AA1、6SE6440-2UC21-1BA1、6SE6440-2UC21-5BA1、6SE6440-2UC22-2BA1

6SE6440-2UC23-0CA1、6SE6440-2UC24-0CA1、6SE6440-2UC25-5CA1、6SE6440-2UC27-5DA1

6SE6440-2UC31-1DA1、6SE6440-2UC31-5DA1、6SE6440-2UC31-8EA1、6SE6440-2UC32-2EA1

维修ABB变频器，ABB变频器价格，ABB变频器型号，ABB变频器报价，ABB变频器选型，ABB变频器说明书，德国ABB变频器维修，ABB变频器电话，ABB变频器维修。

无锡ABB变频器销售代理和售后维修，ABB变频器江浙沪售后维修，杭州ABB变频器维修，苏州ABB变频器维修，江苏ABB变频器维修，浙江ABB变频器维修，ABB变频器维修，风机水泵变频器维修。

ABB变频器维修：ACS100 ACS140 ACS400/500 ACS600 ACS800 ACS1000 ACS550 ACS510等系列

维修流程

步：询问用户变频器的故障。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。

第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步：寻找相关的器件进行配换。

第七步：确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步：在变频器正常工作的情况下，进入系统

24小时接修服务，快速反应测试。

ACS510 系列变频器

ACS510-01-03A3-4ACS510-01-04A1-4ACS510-01-0

A6-4

ACS510-01-07A2-4ACS510-01-09A4-4ACS510-01-012A-4

ACS510-01-017A-4ACS510-01-025A-4ACS510-01-031A-4

ACS510-01-038A-4ACS510-01-046A-4ACS510-01-045A-4

ACS510-01-060A-4ACS510-01-072A-4ACS510-01-088A-4

ACS510-01-096A-4ACS510-01-125A-4ACS510-01-124A-4

ACS510-01-157A-4ACS510-01-180A-4ACS510-01-195A-4

ACS550 系列变频器

ACS550-01-03A3-4ACS550-01-04A1-4ACS550-01-05A4-4ACS550-01-06A9-4

ACS550-01-08A8-4ACS550-01-012A-4ACS550-01-015A-4ACS550-01-023A-4

ACS550-01-031A-4ACS550-01-038A-4ACS550-01-045A-4ACS550-01-044A-4