

威尔信发电机组帕金斯1104缸套3135x042、3135x062、3135x063

产品名称	威尔信发电机组帕金斯1104缸套3135x042、3135x062、3135x063
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:3135x042 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

威尔信发电机组帕金斯1104缸套3135x042、3135x062、3135x063

网页中公布的配件名称或型号配件件号与图片仅为参考,因型号与技术参数太多,没能全部展示,具体的需求请与本司的在线客服沟通与交流。

产品纯正原装进口,湖南英珀威机械是珀金斯Perkins授权的服务代理,提供全系列珀金斯整车配件,提供发动机铭牌序列号,可在线为您查询机器的所有零件,涵盖保养滤芯,四配套,大小瓦,气门,喷油器,缸盖,缸体,水泵,机油泵,前后油封,大修包,增压器,各类油管,高压油泵,节温器等维修零件,为您的机器保驾护航

发动机机油压力低

可能原因:

1.油压表故障。

安装新的油压表。

2.发动机机油滤清器或机油冷却器脏污。

检查滤清器旁通阀的运行。如有必要,安装新的机油滤清器滤芯。清洁发动机机油冷却器机芯或安装新的机芯。排空发动机中脏污的机油,充入干净机油。

3.润滑油中有柴油。

找出柴油滴入润滑油中的来源。如有必要，进行修理。排空被柴油污染的润滑油。安装新的机油滤清器。将干净机油充入发动机中。

4.摇臂轴与摇臂间的间隙过大。

检查阀门室的润滑。如有必要，安装新零件。

5.油泵抽吸管故障。

需更换油泵抽吸管。

6.油泵压力安全阀运行不当。

清洁阀门和壳体。如有必要，安装新的零件。

7.油泵故障。

如有必要，修理或更换油泵。

常用帕金斯Perkins缸套：

SE7E/2、SE7G/2、T402871、T402872、T403078、T403296、T430091、T430558、1810504C2、1815674C1、1822340C96、1875703C2、1886563C1、1888650C91、21820152、26430445、26430793、26435034、3135P001、3135X031、3135X032、3135X033、3135X034、3135X035、3135X036、3135X037、3135X041、3135X042、3135X045、3135X046、3135X062、3135X063、3135X065、3135X066、31358116、31358117、31358119、31358126、31358308、31358323、31358324、31358331、31358343、31358345、31358346、31358352、31358356、31358357、31358358、31358362、31358384、31358393、31358394、31358398、7079597C92