

衡阳英威腾变频器维修

产品名称	衡阳英威腾变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

英威腾变频器上电显示“88888”如何处理？

引发故障的可能原因：

1. 键盘失效或键盘连接线未连接好；
2. 主控板失效；
3. 驱动排线没接好；
4. 驱动版电源问题。

处理对策：

1. 重新插拔键盘连接线；
2. 更换控制板。