

## 娄底英威腾变频器维修

产品名称	娄底英威腾变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

英威腾变频器端子功能失效的可能原因有哪些？

引起故障的可能原因：

- 1.端子24V和PW短接铜牌丢失；
- 2.端子24V电压异常；
- 3.端子损坏；
- 4.端子极性设置错误；
- 5.参数设置不当。