

# 威尔信发电机组配件W85720580帕金斯/珀金斯Perkins水温传感器

产品名称	威尔信发电机组配件W85720580帕金斯/珀金斯Perkins水温传感器
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:W85720580 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

我公司供应珀金斯原厂配件：

- 1、常用耗材及配件：保养滤清器（机油滤、柴油滤、油水分离器、空滤）、冷却液、机油、皮带、修理包（气缸床垫、油底壳垫等全机油封、垫片、密封组件）；
- 2、各种瓦片：连杆瓦、主轴瓦、凸轮轴瓦、止推片；
- 3、缸盖组件：气缸盖、摇臂、进气门、排气门、气门导管、气门座圈、气门油封、气门锁片、气门弹簧、气门挺杆；
- 4、中缸组件：缸体、连杆、曲轴、活塞、活塞环、活塞销、卡簧、缸套（四配套）；
- 5、冷却系统：风扇、冷却器、冷却喷嘴、水泵、机油泵、水箱、风箱；
- 6、燃油系统：高压油泵、喷油器、高压油管；
- 7、其它：飞轮齿圈、凸轮轴、充电机、起动马达、增压器、手摇泵、各连接管件、感应器、电子模块、螺栓螺母、堵头等

发动机动力不足

可能原因:

## 1.燃油质量低劣

排空燃油箱中的燃油，安装新的燃油滤清器滤芯。给燃油箱加注高质量燃油

## 2.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气，检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差，如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

## 3.燃油系统中有空气

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气

## 4.进气系统有遗漏

检查进气管的压力。检查空气滤清器的空气阻力

## 5.燃油调定不正确

如有必要，调整燃油调定

## 6.燃油调整拉杆

对拉杆进行调整，使其具有满行程。更换损坏或出了故障的零部件

## 7.阀门间隙不正确

调整阀门间隙。

## 9.燃油输油泵滤清器滤网堵塞

卸下并清洁滤网

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机传感器型号规格：

CV11447/M、CV19649/1、CV19649/2、CV19649/3、KRP1551、KRP1556、KRP1557、KRP1558、KRP1559、KRP1560、KRP1561、KRP1687、KRP1688、KRP1692、KRP1693、KRP1699、KRP1700、KRP1702、KRP1705、T400066、T400883、T400884、T400972、T401231、T401479、T401484、T401485、T401819、T402162、T405451、T409471、T409614、T410762、T411843、T411850、T411944、T411973、T412701、T413231、T413490、T413978、T413985、T413996、T414354、T415131、T415680、T415904、T416329、T417241、T417897、T417907、T419414、T419504、T419554、T419835、T419841、T419947、T419949、T421011、U5MK1086、U5MK1088、U5MK1089、U5MK1090、U5MK1091、U5MK1169、U5MK1234、U5MK1236、U5MK1246、U85746140、W85720600、Y01/00029、Y02/00023、1807253C1、1807369C2、1830669C92、1835985C92、1836537C91、1836539C91、1839415C91、1846480C2、1846481C92、185746090、185746100、185746110、185746120、185746130、185746151、185746160、185746170、185746190、1875784C93、1875838C91、1889511C1、1889995C91、26560178、2755D004、2848A282、2868A006、2874A008、2874A009、2874A011、2874A014、2874A016、2874A019、2874A024、2874A025、385720530、680/215、809/45、886/151、886/160、886/16

3、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212、809/45、886/151  
、886/160、886/163、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212  
、CH12772、CV71721、CV8621、T400882、T413425、T413742、U5MK0652、U85746080、131046880、185  
746180、2874A003