

Perkins珀金斯帕金斯提升泵T412942帕金斯代理公司

产品名称	Perkins珀金斯帕金斯提升泵T412942帕金斯代理公司
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:T412942 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

常用帕金斯Perkins提升泵型号规格

KRP1721、OD17308、OD20468、OD20514、SE597A、SE597G、SE597M、SE597N、T400130、T400181、T400392、T401343、T403485、T412942、T417342、T417414、T417445、T417502、T430907、T431167、T431168、T431174、T431934、ULPK0001、ULPK0002、ULPK0003、ULPK0004、ULPK0006、ULPK0007、ULPK0008、ULPK0009、ULPK0010、ULPK0011、ULPK0012、ULPK0013、ULPK0014、ULPK0015、ULPK0016、ULPK0017、ULPK0018、ULPK0019、ULPK0020、ULPK0021、ULPK0022、ULPK0026、ULPK0028、ULPK0029、ULPK0031、ULPK0032、ULPK0033、ULPK0034、ULPK0036、ULPK0038A、ULPK0039A、ULPK0040、ULPK0041、ULPK0042、U5MK8291、U5MK8292、Y01/00004、Y01/00005、130506140、130506351、130506361、2601834C91、2641A003、2641A004、2641A203、2641A204、440008174、485510011

perkins/珀金斯发动机零配件产品零部件清单：

发动机：连杆瓦、曲轴瓦(大小瓦)、凸轮轴/传动齿轮组件、连杆总成、曲轴总成、曲轴齿轮、曲轴前后油封、汽缸盖部件、活塞组件(四配套)、飞轮齿圈、上下修理包、气门部件

燃油系统：高压油泵、输油泵(提升泵)、喷油器总成(喷油嘴)、高压油管、金斯高压油泵2641a312

进气系统：垫片/修理包、增压器

润滑系统：油底壳垫片、垫片/修理包、机油冷却器、机油泵

冷却系统：淡水泵、垫片/修理包、节温器(恒温器)

电气系统：启动马达、充电发电机

常规保养：机滤、柴滤、水滤、空滤、机油、防冻液

出现过多白烟或兰烟

可能原因:

1.发动机中润滑油过多。

排除多余的机油。找出其来源。在发动机中充入适量的机油。

2.发动机不点火或发动机运转不平稳。

参考问题3.

3.气门导管磨损。

需修复缸盖。

4.涡轮增压器油封损坏。

检查进气管有无机油。如有必要，修理涡轮增压器。