

爱色丽分光仪CI6X出现鳄鱼图标解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI6X出现鳄鱼图标解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI6X出现鳄鱼图标解决方法 清洁校准基准 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。

Ci60测量底座损坏；

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

白色校准失败，提示“光源失败”；1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；

22、CM-5，CM-3500d 清洁校准基准