

环氧煤沥青涂料气泡原因

产品名称	环氧煤沥青涂料气泡原因
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

环氧煤沥青涂料气泡原因：

在防腐涂料喷涂过程中有时会出现流挂的现象，或者称为流泪或垂流。涂层局部变厚，因重力原因出现垂流状态，只出现在将喷涂过的表面垂直放置时或垂直喷涂的表面。

一、稀释剂使用不当。可能是使用了干燥速度慢的稀释剂或使用了过量的稀释剂。

二、喷枪使用方法不当。例如压缩空气压力过低，或喷枪与喷涂表面的距离过近，或喷枪移动的速度过慢，均会增加流挂现象出现的可能性。应适当调整喷束形状和喷束气压，使喷射距离保持在20~25cm，而且喷枪的移动速度应均匀。把握产生流挂的极限喷涂量，集中注意力边观察漆膜形成的情况边喷涂。

三、喷涂车间温度过低，喷涂的防腐涂料漆层不易干燥，或一次性喷涂的漆层太厚，导致防腐涂料干燥速度过慢。四、喷涂后续漆层时，应为前一次喷涂的防腐涂料漆层留出足够的干燥时间。在将喷涂过的表面垂直放置之前，应为漆层留出足够的静置流平时间。流挂现象轻微时，待漆面干燥后先用细砂纸湿打磨有缺陷的区域，然后打蜡抛光；流挂现象严重时，打磨有缺陷的区域后重新进行喷漆。