

天津厨房设备 天津厨房设备厂家 凯宸威迩

产品名称	天津厨房设备 天津厨房设备厂家 凯宸威迩
公司名称	天津凯宸威迩厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区津兰农贸市场D库39号
联系电话	18822078598 18822078598

产品详情

决定卞吸声结构的吸声的主要因素

决定卞吸声结构的吸声的主要因素如下

(1)油烟净化器后面的空气层厚度的影响。油烟净化器的共振频率随着空气层厚度的变化和板的质量的变化而变化。用多孔材料填充空气层增加了共振频率附近的吸声系数。

(2)板坯结构和板的安装方法的影响。卞吸声结构具有一定的低频吸声能力，其中高频吸声性差，因此具有很强的反射能力，天津厨房设备供应，增加了室内声能的传播。我们可以通过改变龙骨结构的不同安装方法，设计了各种形式的反射面、扩散面和吸声扩散结构。

(3)油烟净化器卞质量的影响。增加板的单位重量，净化器一般可以将其共振频率移动到低频。而使用质量小的的板有助于共振频率在高频方向上移动。

油烟去除率符合GB18483

采用简易罩收集油烟，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，天津厨房设备厂家，油烟去除率为0%。采用碱液作为洗涤剂，天津厨房设备，通过喷淋的方式

与油烟接触将油烟净化，然后通过抽风机收集排放。该产品的油烟去除率约90~98%。油烟去除率符合GB18483-2001的要求。采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，然后通过抽风机排放。该产品的油烟去除率约80~90%。油烟去除率符合GB18483-2001的要求。但设备安装空间大，系统复杂。

影响油烟净化机的使用。其主要原因：

- 1、主排烟管道通风面积不够，气体流速过大。根据工程经验，排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后（如一年以后）很容易造成排烟系统不畅通。在油烟净化器的运行实践中，大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不畅通，管道内气体的流速都在15m/s以上。
- 2、排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，截面上阻力增加，造成气流不畅通。
- 3、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。
- 4、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，离出口近的楼层厨房排烟效果较好，而较低楼层的厨房排烟不畅通。

天津厨房设备-天津厨房设备厂家-凯宸威迩(推荐商家)由天津凯宸威迩厨房设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津凯宸威迩厨房设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为整体厨房具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!