

## 3C双速排烟风机 排烟风机 方青空调设备定制加工

产品名称	3C双速排烟风机 排烟风机 方青空调设备定制加工
公司名称	山东方青空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区
联系电话	18888220000 18888220000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东方青空调集团有限公司

方青空调设备分享下消防排烟风机的安装技巧：

消防排烟风机应设置在的风机房内或室外屋面上，HTF高温排烟风机，风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时，可设置在空间内，空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体，风机两侧应有600mm以上的空间。

一定要了解并熟悉风机的样本，要知道风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在安装前，需要检查叶轮有没有出现擦碰现象，排烟风机品牌，而且要对各部件进行检查，查看附件是否完整，各部件之间的连接是否坚固。

排烟风机应用非常广泛，与风叶的轴同方向的气流，之所以称为"轴流"是因为气体平行于风机轴流动。轴流风机的风量影响要素轴流风影响轴流风机的风量因有很多，叶轮直径，叶片视点与叶片数量，排烟风机电机转速，电机的巨细能够从旁边面影响到风机的风量，风机的有用输送量也会有所波动除了风机自身内部的要素外，还有风机运用的温度。

空气密度和运用地址海拔高度，大气压凹凸、燃料层阻力和体系阻力对风机风量的影响。风压直接影响到轴流风机的送风间隔，挑选轴流风机时要特别注意，风机的风量、风压是衡量风机的重要指标。

也有受其他很多要素的影响，3C双速排烟风机，有风机自身运转的影响，也有运用外界要素影响，只需确保风机在标准内的情况下运用，既能够延长其寿命，又能确保在情况下运转。

方青空调分享下造成排烟风机排烟效果不明显的原因：

机械排烟设施的排烟效果不明显设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成，机械排烟设施的排烟效果不明显送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍，排烟风机，有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零，造成这种现象的原因比较复杂，主要有以下几个方面。

山东方青空调设备有限公司产品有消防排烟风机、加压送风机、防火阀系列、正压送风口、离心风机箱、共板法兰风管等产品，期待您与我们的合作！

3C双速排烟风机-排烟风机-方青空调设备定制加工由山东方青空调集团有限公司提供。山东方青空调集团有限公司是一家从事“排烟风机,混流风机,防火阀,散流器,铝合金风口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“方青空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使方青空调集团在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！