

养鸡专用降温水帘 尺寸定制

产品名称	养鸡专用降温水帘 尺寸定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

湿帘风机常见问题分析

我公司是一家致力于生产湿帘风机的实业公司，优良的品质受到客户的拥护和信赖，让我们走在此行业的前沿。讲一下湿帘风机常见问题分析，让更多的人有一个大体的认识。（1）湿帘风机振动过大：风机振动过大应检查叶轮上的叶片有无松动，动平衡因叶片沾有泥块等杂物而被破坏，叶片变形，地脚螺栓松动，电机轴与风机轴不同心，采用钢支架基础时，其型钢支架刚度不够等原因均会造成风机振动过大。

处理时，应清除叶片上的杂物，如因制造或运输等原因叶片动平衡不合格，应拆下叶轮，重新做动平衡试验。加强钢支架的刚度和稳定性，拧紧螺栓，重新调整同心度和皮带轮的中间线，调整风机带负荷运转时的轴位移量。养鸡专用降温水帘 尺寸定制（2）皮带在运转中脱落或抖动：应调整电机与风机轴的中间距离，使其不致在运转时脱落，重新调整两皮带轮的中间平面误差，使其皮带轮在同一中间线上。

皮带过松还会造成风机丢转现象，而影响风机的风量和风压低于额定值。（3）轴承温升过高：轴承过紧，轴承缺油，轴承滚珠破碎均可使轴承温升过高，应重新清洗加润滑油或更换轴承。（4）风管流量过低：风机正常运转而风道内流量不够，应检查风管是否接头不严、漏风严重，叶轮与集流器之间间隙过大。风道阻力过大。处理时，应重新核对风机型号和技术参数是否与设计相符，检查风道的严密性能，风道上的骨件局部阻力过大时，应重新更换制作。养鸡专用降温水帘 尺寸定制

湿帘风机安装的技术要求

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台需能支撑机组和维修人员的重量；

- 3、主机安装需水平；
- 4、湿帘风机主机法兰与送风弯管的截面要平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒需靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。养鸡专用降温水帘 尺寸定制

湿帘风机的维护

我公司是一家集湿帘风机研发、生产、销售与一体的综合性服务公司。拥有较强的设计、制造和服务能力，生产检测设备完善、品种规格齐全、产品质量可靠稳定。下面为大家介绍一下湿帘风机的维护。1、注意温室的整体密闭性，特别是湿帘与湿帘箱体、湿帘箱体与山墙、风机与山墙的设计安装有否缺陷，导致室外热空气渗透，影响系统降温效果。2、经常检查供水系统，确保其正常安全运行。尤其是水质安全，供水系统使用清洁水源，不能使用含藻类和微生物含量过高的水源，水的酸碱性要适中，导电率要小。其次要检查系统的各组成部分，过滤器要经常清洗，水池要加盖并定期清洗，水池的设计必须把回流的循环水分隔。只能经过过滤后才能循环使用。

3、观察湿帘的水流及分布情况。水流必须细小而且沿湿帘波纹缓慢下流，整个湿帘必须均匀浸湿，没有干带或部分集中的水流。系统初运行，如发现湿帘部分区域有水流喷射现象，多为湿帘纸质表面带有毛刺造成，可用手掌来回轻扶即可解决。如在运行过程中还是发现水流喷射、干带或集中水流，多为供水系统设计不合理或供水压力不当引起，应重新设计供水系统或调整供水系统压力。4、日常使用应先停止供水，保持风机运行至湿帘晾干。整个系统停止运行后，还应检查湿帘箱底部回流水槽积水状况，避免湿帘底部长期浸在水中，引起纸质霉变，减少使用寿命。系统设计安装正确，底部不应有积水。

5、湿帘表面如有水垢或藻类形成，应在晾干后，用软毛刷沿波纹上下轻刷。然后可用供水系统适当调高压力进行冲洗。每年夏季启封使用也应检查湿帘缝隙中的杂物，用软毛刷清除。如发现湿帘出现缝隙应挤紧，缝隙过大时应加补。冬季停止使用，应在确保湿帘干透后用薄膜在湿帘四周用卡槽封住。