

陕西榆林聚氨酯包边不锈钢防挂毛筛板效率不错

产品名称	陕西榆林聚氨酯包边不锈钢防挂毛筛板效率不错
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

陕西榆林聚氨酯包边不锈钢防挂毛筛板效率不错。鑫顿自清理不挂毛筛板记者感叹：人生，总会有不期而遇的温暖，和生生不息的希望。不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。鑫顿防挂毛筛板记者讲解脱水筛不出料的原因有哪些？1、脱水振动筛的筛箱在安装的时候没有保持同水平面横向水平，导致筛面发生偏移，物料无法进行直线流动，造成脱水振动筛物料不下料、不走料现象发生；2、筛箱的支撑弹簧刚性过大，使物料收到较大的激振力的作用，从而产生剧烈的振动；3、筛网长时间破损，造成物料在筛面上无法正常流动；4、脱水振动筛喂料不均匀时，也会造成物料无法收到均匀的激振力，导致脱水振动筛的筛面物料无法正常流动，出现不下料、不走料的现象。鑫顿防挂毛筛板更换十分的方便，包括机架，所述机架的内部设有筛板本体，所述筛板本体的外部套设有位于所述机架内部的筛板安装座，所述筛板安装座的底端两侧对称设有位于所述机架内部底端的电动伸缩杆，所述筛板本体的两侧中间位置对称设有凹槽一，所述筛板本体远离所述凹槽一的两侧中间位置对称设有凹槽二，所述筛板安装座靠近所述凹槽一的两侧中间位置对称设有容纳槽，所述容纳槽的内部设有卡接机构，所述卡接机构的一侧设有与所述筛板本体连接且延伸至所述凹槽一内部的卡板，且所述筛板安装座的外部且远离所述卡接机构的两侧中间位置对称设有与所述筛板本体连接的衔接机构，所述筛板本体的中间位置设有疏油疏水荷叶膜，且所述筛板本体上设有若干个筛孔。