

颂达科STK伺服电机修理故障说明

产品名称	颂达科STK伺服电机修理故障说明
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

各品牌进口伺服电机维修 各品牌进口伺服驱动器维修 各品牌进口主轴维修 各品牌国产伺服电机维修 各品牌国产伺服驱动器维修 各品牌国产主轴维修 有时停机，显示故障F023代码。检查是否把规定的面接法误接；是否由于电源导线过细使压降过大，予以纠正，重新装配使之灵活；更换合格油脂；修复轴承；减载或查出并消除机械故障。伦茨伺服电机维修，伦茨伺服电机维修价格，伦茨伺服电机维修厂家承接上海伦茨伺服电机维修、北京伦茨伺服电机维修、上海伦茨伺服电机维修、山东伦茨伺服电机维修、湖南伦茨伺服电机维修、广东伦茨伺服电机维修。3) 轴承选用不当。4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净，润滑脂内有杂物。5) 轴电流。使用方面：1) 机组安装不当，如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。2) 皮带轮拉动过紧。3) 轴承维护不好，润滑脂不足或超过使用期，发干变质。伺服电机三相电流不平衡的原因是什么1) 三相电压不平衡。2) 电机内部某相支路焊接不良或接触不好。线径、线长、线重均与原电机参数适当，手艺打绕组，低温烘干，保证对绕组做到与原电机请求参数共同；到达更高运用规范；接头电缆座及座内衔接针及密封圈等：各系列伺服电机电缆座我公司均备有很多现货，均可在*短时刻修正；抱闸毛病：一切抱闸损坏均选用替换式修理，不发起修理抱闸因修理的抱闸用不住；电机前后法兰毛病：因受外力因素导至电机前后法兰破碎均可替换。