

自吸500方污水泵大泽动力

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 自吸500方污水泵大泽动力 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO500PM 品牌:大泽动力 额定频率:500方 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

自吸500方污水泵大泽动力水泵振动或有噪声。原因主要有安装不合理;泵轴弯曲;叶轮损坏或不平衡;轴承损坏或润滑不良;固定螺钉松动;机轴、泵轴不同心;电机转子不平衡;叶轮与泵壳相擦等。可以分别进行调整。校直、修好、更换、紧固等方法排除。

轴承发热。原因主要有轴承磨损严重;泵轴弯曲;润滑不良;机轴、泵轴不同心;轴承安装不当等。可以分别进行更换、校直、改变润滑、调整、正确安装等方法排除。

自吸500方污水泵大泽动力柴油机泵与国内同类产品相比，具有结构简单，排污能力强、很好节能，使用维修方便等特点，在排污泵系列产品中属于国内各项技术性能指标居国内，达到，具有广泛的应用市场和前景。

便携式柴油机泵是在反复研究国外同类技术的基础上研发成功的一种结构新颖的产品，柴油机与水泵很好组合配上移动拖车可在野外作业操作可设手动、自动控制。

产品型号TO500PM

品牌：大泽動力

流量：500立方/H

吸成：6m

扬程：11m

进水口径：10寸

出水口径：10寸

发动机型号：TO4100DZ

燃油类型：柴油

转速：1500r/min

气缸数：四缸

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw.h

效率：80%

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考尺寸：参考重量

重量；KG 1100kg

尺寸mm 2600*1550*1750

水泵的常见故障及排除：

水泵不吸水或不出水。原因多是底阀损坏或卡死;滤水部分淤塞，系统扬程超过水泵的扬程过多;水泵或吸水管漏气;叶轮流道堵塞或损坏;叶轮转向不符规定或转速过低;吸水管内积气等。可以分别采取修好、清理杂物、紧固、更换等方法排除。

汽油自吸泵水泵出水量少或抽真空引水失效。原因主要有管路漏气;水泵转速降低;水位下降吸水扬程增加;滤网、叶轮或吸水管局部堵塞;叶轮损坏：轴封处漏气;泵盖紧固螺栓松动等。可以分别对其检查、堵漏，需要时可以更换或重新安装。