

郴州施耐德触摸屏维修

产品名称	郴州施耐德触摸屏维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

施耐德触摸屏维修触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

- 、表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
- 、触摸屏发生故障；
- 、触摸屏控制卡发生故障；
- 、触摸屏信号线发生故障；
- 、计算机主机的串口发生故障；
- 、计算机的操作系统发生故障；

、触摸屏驱动程序安装错误。

schneider施耐德触摸屏常见故障：

黑屏、白屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背
光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

schneider施耐德触摸屏常见型号：

XBTF011110、XBTF024110、XBTF024510、XBTF032110、XBTF032310、XBTF034110、XBTF034510
、XBTF034610、XBTG2110 5.7、XBTG2220
、XBTG2330、XBTG4320、XBTG4330、XBTG5230、XBTG5330、XBTG6330、XBTN200、XBTN400、XBT
N401、XBTG2110、XBTG2220、XBTG2330、XBTG5230、XBTG5330、XBTG6330、XBTZGM16、XBTZGM
32、XBTZGADT、XBTF011110、XBTF024110、XBTF024510、XBTF032110、XBTF032310、XBTF034110、X
BTF034510、XBTF034610、XBTZ945、XBTZ915、XBTZG915、XBTZ968、XBTZ962、XBTZ918、XBTZ9710
、XBTZ9711、XBTZ978
、XBTZ9681、XBTZ908、XBTZ909、XBTZ915、XBTZ918、XBTZ928、HMIGTO6310、XBTZ939等。