

# 纤维砖机托板加工 金乡纤维砖机托板 山东鑫八达

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 纤维砖机托板加工 金乡纤维砖机托板<br>山东鑫八达  |
| 公司名称 | 沂南县东风双兴机械科技有限公司             |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省临沂市沂南县大庄镇河村社区227省道收费站北路东 |
| 联系电话 | 15069986886                 |

## 产品详情

多层纤维托板是用许多不一样材料的薄片压出来的托板，总称多层砖机托板，那么多层砖机托板现有2种，下面一起来了解一下吧。

- 1、竹胶多层托板(竹胶托板)：竹制多层托板首把毛竹做成30mm宽 1-2mm厚的竹片，用机械编成竹联子，用一般胶通过热压机复合而成，一般20mm厚的制品板9层左右。此托板的特点是：单个重量较重，抗冲击率极强。不易迂腐。概括功用指数：怕湿润易起层，易澎涨，不耐磨，纤维砖机托板定做，表面起毛表象严肃。
- 2、松木多层托板(木胶托板)：松木托板是选用湿松木通过圈皮机把松木切成一片一片的松木板皮，晒干用一般树脂胶通过热压机复合而成，一般20mm厚的制品板有11层之多。

如何降低GMT免砖机托板的磨损?在免烧砖的出产过程中，作为辅助设备的GMT免烧砖机纤维托板磨损是比较大的，由于免烧砖机托板具有运用频率高，用量大的特征，如何有效的维护免烧砖机托板，延伸运用寿数，有着很重要的含义。在运用GMT托板时，尽管平常的磨损是不可防止的，所以在平常的出产中，咱们大概操作慎重标准，防止不必要的磨损，磕碰，纤维砖机托板加工，不乱丢掉。

因为纤维砖机托板非常容易因板的双面状况不一样导致含水率不匀称而造成制砖机托板的形变，金乡纤维砖机托板，那麼处理制砖机托板形变的三个解决方案是什么呢？下边让我们一起来看看一下吧。1、减少免烧砖机托板含水率，并使其匀称。2、降低甲醛树脂胶用量，使黏胶绵软，改善热压标准。3、热压后水准堆积.并压吊物，免烧砖机托板化学纤维方位水平于板材干缩、湿胀量小的方位。4、胶粘时，免烧砖机托板尽可能挤紧，中间一部分稍松。

纤维砖机托板加工-金乡纤维砖机托板-山东鑫八达由山东鑫八达新材料科技有限公司提供。山东鑫八达新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。鑫八达新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事玻璃纤维砖机托板，蒸养托板，砖机托板的厂家，欢迎来电咨询。