

# Perkins珀金斯活塞冷却喷嘴CH12019帕金斯湖南代理公司

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | Perkins珀金斯活塞冷却喷嘴CH12019帕金斯湖南代理公司  |
| 公司名称 | 湖南英珀威机械有限公司                       |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:珀金斯<br>型号:CH12019<br>产地:英国     |
| 公司地址 | 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房 |
| 联系电话 | 17680155444                       |

## 产品详情

冷却系统中有机油

可能原因:

1.发动机机油冷却器机芯损坏。

在机油冷却器中安装新机芯。

2.水泵泄水孔堵塞或水泵油封损坏。

清除水泵泄水孔的堵塞物。更换油封

珀金斯/劳斯莱斯Perkins常用机型：

24、1103A-33TG1、1103A-33TG2、1004G、1004TG2、1104A-44TG1、1006TG1A、1006TG2A、1006TAG、2006TAG、1306-E87T215、1306-E87TA300、2306-E14TAG1、2306-E14TAG2、2306-E16TAG1、2306-E14TAG3、2806-E16TAG1、2806-E18TAG2、3008TAG、3008TAG3、3008TAG4、3012TAG2B、3012TAG2A、3012TAG3A、4006TAG、4006-23TAG2A、4006-23TAG3A、4008TAG1A、4008TAG2A、4012TAG2、4012TAG2A、4016TAG2、4016TAG1A、4016TAG2A。

珀金斯Perkins1106D-E66TA零配件

1 6 2645A753 喷油器

2 1 3525A201 高压油管  
3 1 3525A202 高压油管  
4 1 3525A203 高压油管  
5 1 3525A204 高压油管  
6 1 3525A205 高压油管  
7 1 3525A206 高压油管  
8 2 T400123 管夹  
9 1 U5MK1124 保护帽  
10 1 2614E012 充电机皮带  
11 1 2641A312 高压油泵  
12 1 3525A207 高压油管  
13 1 2656F087 手油泵  
14 1 3681A068 气门盖垫  
15 1 3681A065 摇臂箱垫  
16 1 4142X398 摇臂箱  
17 1 U5MW0204 水泵  
18 1 2871A705 充电机  
19 1 U5MK1091 水温传感器  
20 1 2654A111 机油格  
21 2 2656F843 柴油格  
22 1 2656F853 柴油格  
23 1 2873k406 马达  
24 1 28170119 ECM  
25 1 T413847 节温器