

# Perkins珀金斯CH12893、 CV18338/5温度传感器帕金斯发动机湖南代理公司

产品名称	Perkins珀金斯CH12893、 CV18338/5温度传感器 帕金斯发动机湖南代理公司
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:CH12893 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1 #栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

Perkins珀金斯CH12893、 CV18338/5温度传感器帕金斯发动机湖南代理公司

品牌：Perkins珀金斯

零件号：CH12893、 CV18338/5

品名：温度传感器

品质：原装进口件

珀金斯Perkins/帕金斯、 珀金斯常用发动机传感器型号规格：

CV11447/M、 CV19649/1、 CV19649/2、 CV19649/3、 KRP1551、 KRP1556、 KRP1557、 KRP1558、 KRP1559、 KRP1560、 KRP1561、 KRP1687、 KRP1688、 KRP1692、 KRP1693、 KRP1699、 KRP1700、 KRP1702、 KRP1705、 T400066、 T400883、 T400884、 T400972、 T401231、 T401479、 T401484、 T401485、 T401819、 T402162、 T405451、 T409471、 T409614、 T410762、 T411843、 T411850、 T411944、 T411973、 T412701、 T413231、 T413490、 T413978、 T413985、 T413996、 T414354、 T415131、 T415680、 T415904、 T416329、 T417241、 T417897、 T417907、 T419414、 T419504、 T419554、 T419835、 T419841、 T419947、 T419949、 T421011、 U5MK1086、 U5MK1088、 U5MK1089、 U5MK1090、 U5MK1091、 U5MK1169、 U5MK1234、 U5MK1236、 U5MK1246、 U85746140、 W85720600、 Y01/00029、 Y02/00023、 1807253C1、 1807369C2、 1830669C92、 1835985C92、 1836537C91、 1836539C91、 1839415C91、 1846480C2、 1846481C92、 185746090、 185746100、 185746110、 185746120、 185746130、 185746151、 185746160、 185746170、 185746190、 1875784C93、 1875838C91、 1889511C1、 1889995C91、 26560178、 2755D004、 2848A282、 2868A006、 2874A008、 2874A009、 2874A011、 2874A014、 2874A016、 2874A019、 2874A024、 2874A025、 385720530、 680/215、 809/45、 886/151、 886/160、 886/16

3、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212、809/45、886/151、886/160、886/163、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212、CH12772、CV71721、CV8621、T400882、T413425、T413742、U5MK0652、U85746080、131046880、185746180、2874A003

## 发动机冷却液过热

可能原因:

1.通过散热器的空气流量或冷却液的流量受限。

拆下所有节流部件。

2.冷却液液位低。

在冷却系统中添加冷却液。

3.压力盖故障。

检查压力盖的运行。如有必要，安装新的压力盖。

4.冷却液中有燃烧气体。

找出燃烧气体漏到冷却系统中的来源。如有必要，进行修理。

5.水温调节器或温度表故障。

检查水温调节器或水温表是否正确运行。如有必要，安装新的零件。

6.水泵故障。

安装新的水泵。

7.系统负载过大。

减少系统负载。

8.传动带松开。

调整传动带。

9.防冻浓度过高。

50%的防冻浓度适用于大多数情况。

湖南英珀威机械有限公司是帕金斯Perkins授权的服务代理，提供帕金斯Perkins全系列发动机保养、维修零件，拥有完善的在线查件系统，充足的零件库存，电脑化库存管理，齐全的设备故障检测工具，经验丰富的维修人员和零件销售专员，不仅可以轻松为您解决发动机零件需求，还可以为您提供强有力的技术支持！

珀金斯发动机广泛应用于：

发电机组（例如：威尔信发电机组）

工程机械（例如：JCB小型挖掘机、英格索兰小型挖掘机、福格勒摊铺机、美国威猛摊铺机、特雷克斯两头忙）

叉车（林德、海斯特、永恒力、台励福）

农业机械（例如：拖拉机、联合收割机）

其它工业设备（例如：吉尼（GENIE）高空作业车、JLG高空作业车）

部分使用Perkins(珀金斯)发动机引擎的设备：

搬运机械：林德(LINDE)、海斯特(HYSTER)、曼尼通(Manitou)、台励福(TAILIFT)、克拉克(CLARK)、三星(SAMSUNG)、大宇(DAEWOO)、宝狮(BOSS)、合力(HELI)、杭叉(HANGCHA)

工程机械：特雷克斯两头忙、JCB小挖、英格索兰小挖、美国威猛摊铺机、福格勒摊铺机等