

英国帕金斯珀金斯Perkins原厂配件水泵总成MP10552/MP10588

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 英国帕金斯珀金斯Perkins原厂配件水泵总成MP10552/MP10588 |
| 公司名称 | 湖南英珀威机械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:珀金斯 型号:MP10552 产地:英国 |
| 公司地址 | 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房 |
| 联系电话 | 17680155444 |

产品详情

英国帕金斯珀金斯Perkins原厂配件水泵总成MP10552/MP10588

品牌：Perkins

零件号：MP10552/MP10588

品名：水泵

品质：原装进口件

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机水泵、水泵总成型号规格：

CH11940、CH12531、CH12790、CH12887、CV14573/1、CV14573/2、CV14573/3、CV14573/5、CV14577/M、CV14723、CV14735/2、CV14735/3、MP10187、MP10551、MP10552、OE49907、OE51145、OE52501、SEV145、SEV145F、SEV145H、SEV145J、SE145BK、SE145F、T400803、T401164、T401232、T401764、T406292、T407603、T421441、U45010041、U45011030、U45017952、U45017961、U5MW0043、U5MW0054、U5MW0085、U5MW0088、U5MW0089、U5MW0096、U5MW0097、U5MW0100、U5MW0104、U5MW0105、U5MW0106、U5MW0108、U5MW0111、U5MW0112、U5MW0123、U5MW0129、U5MW0130、U5MW0132、U5MW0133、U5MW0147、U5MW0149、U5MW0156、U5MW0158、U5MW0160、U5MW0167、U5MW0168、U5MW0170、U5MW0171、U5MW0173、U5MW0174、U5MW0175、U5MW0180、U5MW0181、U5MW0188、U5MW0193、U5MW0195、U5MW0196、145016474、145016840、145016870、145016941、145017380、145017521、145017930、1830606C95、1889116C92、2488A401、2488275、2488322、2488324、2488329、35615、4131A067、4131A112

发动机转速突然改变

可能原因:

1.燃油系统中有空气

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气之处。除掉燃油系统中的空气

2.调速器拉杆无法自由移动

清洁所有连杆。清洁调速器壳体内部。用新零部件替换所有损坏的零部件。

湖南英珀威机械有限公司是帕金斯Perkins授权的服务代理，提供帕金斯Perkins全系列发动机保养、维修零件，拥有完善的在线查件系统，充足的零件库存，电脑化库存管理，齐全的设备故障检测工具，经验丰富的维修人员和零件销售专员，不仅可以轻松为您解决发动机零件需求，还可以为您提供强有力的技术支持！

3681E051

2418M519

2418M517

2415H003

26460064

L311FF02

2415H701

2415A068

3681A055

3789A004

2415A131

2418F002

2418F001

2415H219

29990016

3681V512

2131A506

3688A053

3688A054

3688A029

3688A034

3688A037

3688C018

3684N503

3682A013