

# 新能源汽车底盘维修电池外壳维修被刮磕到了裂了破了掉一层皮维修

产品名称	新能源汽车底盘维修电池外壳维修被刮磕到了裂了破了掉一层皮维修
公司名称	广西新西武联合再生资源有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市江南区钦州路华辰云谷新西武低碳修复科技中心
联系电话	19336018501 19336018501

## 产品详情

新能源汽车底盘、电池外壳出现损坏可以维修吗？

新能源汽车底盘、电池外壳出现损坏可以维修吗？

广西新西武联合再生资源有限公司一直致力于汽车低碳修复技术研发，积极引进国际多项高科技汽车修复技术和产品，填补了国内低碳修复领域的空白，使国内汽车低碳修复领域有了新的突破。公司于1996年开创国内汽车配件低碳修复行业，如今业务已覆盖全国各地，为各地区提供汽车低碳修复服务。现今我们将汽车低碳修复技术与深圳地区先进的管理理念相结合，打造全新的新西武汽车低碳修复服务模式。公司广纳人才，组建高效的营销策划推广团队，导入品牌管理机制。凭借多年来的市场积淀，我们在国内行业中树立了先进模范形象，赢得各大保险公司、4S店、汽车维修、汽车美容等企业的信赖与支持，并保持着长期的合作关系。

我们一直以质量为本，安全为重为宗旨。

积极研发：

灯具类修复：灯具表面刮蹭划痕处理、大灯外壳断脚、裂缝、晶镀修复等。

塑料件类修复：保险杠、装饰件、塑料水箱、仪表台、地盘塑料件、内衬板、倒车镜、空调壳体、电子扇架等。

碳纤维类修复：水箱大框、水箱边卡子、龙门架、头盖、叶子板、定风翼等。

玻璃钢类修复：后背行李箱盖、翼子板、大包围等。

内饰类修复：仪表台、顶棚、门皮、饰板、座椅等。

喷塑磨砂类修复：内外配件表面和哑光、麻纹、麻点、光洁、平滑等。

铝镁合金类修复：轮毂、车门、机盖、铝车身等合金外观件等。

电子电路业务范围：数据编程、新能源电池、电子线路、电子波箱、方向机、ABS泵、娱乐音响等。