

地下管廊维修 地下管廊维修 中益工程

产品名称	地下管廊维修 地下管廊维修 中益工程
公司名称	中益工贸（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道景怡路4号4栋112室
联系电话	13713303972 13713303972

产品详情

中益工贸（广东）有限公司供应市政管廊安装，地下管廊维修，地下管廊施工，防雷地网安装，顶管施工，电缆安装等服务。

电缆沟内安装有电缆支架，电缆支架通常由金属材料做成，河南电力井通过焊接或用螺丝固定在沟壁上。电缆由支架托住，与沟底保持着一定的距离。电缆沟中的电缆通常会采取防火措施，地下管廊维修多少钱，包括涂刷防火涂料、封堵隔离等。

电缆井可采用砖砌或混凝土结构，应满足可能承受的荷载和适合环境耐久性的要求，根据工程情况设置直线井、转角井、三通井、四通井和八角形四通井等型式。

符合上述要求的电缆支架、梯架或托盘的层间距离的zui小值，可取下表所列数值：

5>水平敷设时电缆支架的zui上层、zui下层布置尺寸，应符合下列规定：

zui上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许zui小值，应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求，且不宜小于上页表所列数再加80~150mm的和值。

zui上层支架距其他设备的净距，地下管廊维修价格，不应小于300mm;河南电缆井当无法满足时应设置防护板。

zui下层支架距地坪、沟道底部的zui小净距，不宜小于下表所列值。

中益工贸（广东）有限公司供应市政管廊安装，地下管廊施工，防雷地网安装，地下管廊维修工厂，顶管施工，电缆安装等服务。

电缆沟的地基承载力特征值不应小于100kPa，如地基存在软弱下卧层、

淤泥等不良地质现象，应根据具体工程地质条件，按相关规范要求进行处理。

电缆沟内外壁均以20mm厚1:2砂浆(掺入水泥重量5%防水剂)光面，钢筋的保护层厚度不小于30mm，外露铁件均须做热镀锌防腐处理。

地下管廊维修多少钱-地下管廊维修-中益工程由中益工贸(广东)有限公司提供。中益工贸(广东)有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！