

Perkins配件气门顶柱3142U061帕金斯代理销售

产品名称	Perkins配件气门顶柱3142U061帕金斯代理销售
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:3142U061 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

我司的优势：

一、直接从英国原装进口纯正帕金斯零配件及其他耗材

二、我司权供英国原装件,假一赔十,厂价直销

三、我司采用全电脑自动化管理系统,薄利多销,可供零售、批发

四、做我司的客户不用担心任何问题,协议我们签、质保我们包、价格我们合理、如有所需零配件赶快和我们联系吧！公司自创立以来，一直坚持以科技创新，精益求精为动力，坚持产品质量的高标准和严要求，按照品质求生存、服务求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，深得各界的信赖和支持。公司售后服务网络、服务快捷、反应迅速，是国内柴油发电机组船舶海洋工程 工业自动化系统的有实力也水准的供应商与服务商

Perkins电磁阀型号：PERKINS电磁阀CV10916

PERKINS电磁阀CV70825

PERKINS电磁阀MP10481

PERKINS电磁阀MP10563

PERKINS电磁阀OD20252

PERKINS电磁阀OD20768

PERKINS电磁阀OE52318

PERKINS电磁阀TPN461

PERKINS电磁阀TPN884

PERKINS电磁阀T401132

PERKINS电磁阀T409489

PERKINS电磁阀T409511

PERKINS电磁阀T410311

PERKINS电磁阀T430751

PERKINS电磁阀T430863

PERKINS电磁阀T430961

PERKINS电磁阀Y00/00043

PERKINS电磁阀1821018C91

PERKINS电磁阀1821020C91

PERKINS电磁阀1823723C91

PERKINS电磁阀185206085

PERKINS电磁阀185206103

PERKINS电磁阀185206243

PERKINS电磁阀185206511

PERKINS电磁阀26420297

PERKINS电磁阀26420467

PERKINS电磁阀26420469

PERKINS电磁阀26420470

PERKINS电磁阀26420471

PERKINS电磁阀26420472

PERKINS电磁阀26420518

PERKINS电磁阀26435101

PERKINS电磁阀26435104

PERKINS电磁阀26435149

PERKINS电磁阀26439013

PERKINS电磁阀26439029

PERKINS电磁阀26439104

PERKINS电磁阀26439283

PERKINS电磁阀2848A276

PERKINS电磁阀2848A278

PERKINS电磁阀2848A279

PERKINS电磁阀2848A281

PERKINS电磁阀28480015

PERKINS电磁阀2848231

PERKINS电磁阀2848612

PERKINS电磁阀28730188

PERKINS电磁阀28730204

PERKINS电磁阀28730210

PERKINS电磁阀28730268

PERKINS电磁阀28730271

PERKINS电磁阀28730281

PERKINS电磁阀28730304

PERKINS电磁阀28730311

PERKINS电磁阀28730442

PERKINS电磁阀28733035

PERKINS电磁阀28733046

PERKINS电磁阀2874A023

PERKINS电磁阀3584127

PERKINS电磁阀589/91

PERKINS电磁阀860/45

PERKINS电磁阀887/27

垫片使用不规范，随意使用的现象仍然存在。工程机械零部件配合面间使用的垫片种类很多，常用的有石棉垫、橡胶垫、纸板垫、软木垫、毛毡垫、有色金属垫（铜垫、铝垫）、铜皮（钢皮）石棉垫、绝缘垫、弹簧垫、平垫等。一些用来防止零部件配合面间漏油、漏水、漏气、漏电，一些起紧固防松作用。每一类垫片使用的时机和场合有不同的规定和要求，在维修工程机械时，垫片使用不规范甚至乱用的现象还比较严重，导致配合面间经常发生泄漏，螺栓、螺母自行松动、松脱，影响工程机械的正常使用。如发动机气缸垫过厚，导致压缩比降低，发动机起动困难；喷油器与气缸盖配合面间使用铜垫片，如使用石棉垫代替，易使喷油器散热不良发生烧蚀；柴油机输油泵和喷油泵结合面间垫片过厚，导致输油量及输油压力不足，柴油机功率下降；如漏装弹簧垫、锁紧垫、密封垫，致使接合不紧，易发生松动或漏油等现象；因垫片中间有孔而忘记开孔导致油道、水道堵塞，发动机烧瓦抱轴、水箱开锅的现象也经常发生。在此提醒广大维修人员维修工程机械时，切记“垫片虽小用处大”。