

# Perkins配件帕金斯曲轴速度传感器U5MK1234

产品名称	Perkins配件帕金斯曲轴速度传感器U5MK1234
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U5MK1234 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

Perkins配件帕金斯曲轴速度传感器U5MK1234

品牌：Perkins

零件号：U5MK1234

品名：速度传感器

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机传感器型号规格：

CV11447/M、CV19649/1、CV19649/2、CV19649/3、KRP1551、KRP1556、KRP1557、KRP1558、KRP1559、KRP1560、KRP1561、KRP1687、KRP1688、KRP1692、KRP1693、KRP1699、KRP1700、KRP1702、KRP1705、T400066、T400883、T400884、T400972、T401231、T401479、T401484、T401485、T401819、T402162、T405451、T409471、T409614、T410762、T411843、T411850、T411944、T411973、T412701、T413231、T413490、T413978、T413985、T413996、T414354、T415131、T415680、T415904、T416329、T417241、T417897、T417907、T419414、T419504、T419554、T419835、T419841、T419947、T419949、T421011、U5MK1086、U5MK1088、U5MK1089、U5MK1090、U5MK1091、U5MK1169、U5MK1234、U5MK1236、U5MK1246、U85746140、W85720600、Y01/00029、Y02/00023、1807253C1、1807369C2、1830669C92、1835985C92、1836537C91、1836539C91、1839415C91、1846480C2、1846481C92、185746090、185746100、185746110、185746120、185746130、185746151、185746160、185746170、185746190、1875784C93、1875838C91、1889511C1、1889995C91、26560178、2755D004、2848A282、2868A006、2874A008、2874A009、2874A011、2874A014、2874A016、2874A019、2874A024、2874A025、385720530、680/215、809/45、886/151、886/160、886/163、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212、809/45、886/151、886/160、886/163、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212、CH12772、CV71721、CV8621、T400882、T413425、T413742、U5MK0652、U85746080、131046880、185746180、2874A003

我司零件仓库库存齐全的珀金斯备用零件，全部采用电脑化管理，随时满足客户的零件需要。遍布各地分公司的客户服务代表，随时与广大客户保持密切联系

1 不能正确判断分析故障，盲目大拆大卸的现象司空见惯。一些维修人员由于对工程机械结构、原理不清楚，不认真分析故障原因，不能准确判断故障部位，凭着“大概、差不多”的思想盲目对机械大拆大卸，结果不但原故障未排除，而且由于维修技能和工艺较差，又出现新的问题。1台日产小松推土机，出现柴油机动力不足、机械无法工作的故障，维修人员拆卸分解了PT喷油泵和喷油器也没有找到故障原因，更换1个喷油泵试验，故障依旧。后检查故障是由于所用柴油内部杂质、水分过多引起，而此次拆卸却导致PT喷油泵的性能明显下降，柴油机功率不足。因此，当机械出现故障后，要通过检测设备进行检测，如无检测设备，可通过“问、看、查、试”等传统的故障判断方法和手段，结合工程机械的结构和工作原理，确定可能发生故障的部位。在判定工程机械故障时，一般常用“排除法”和“比较法”，按照从简单到复杂、先外表后内部、先总成再部件的顺序进行，切忌“不问青红皂白，盲目大拆大卸”。

1006-6T YB37524

100KVA

产品	零件号
机油滤	2654403
柴油滤	26560143
空滤	26510353
空滤	26510354
油水分离器	26560145
发电机	2871A141
启动马达	2873K632
气缸垫	3681H208
水泵修理包	U5MW0160
上修包	U5LT1309
下修包	U5LB1167
提升泵	ULPK0002
水泵修理包	26741060
节温器	2485613
高压油泵	2643U604
散热水箱	2485B283
上盖垫片	3681C001
连杆瓦	U5MB0010
水泵	4131E011
进气门	3142L072
缸套	3135X041
机油泵	4132F057
排气门	3142A051
活塞环	4181025
增压器	2674121
1006-6T,YD51332 ,	150KVA
产品	零件号
机油滤	2654403
柴油滤	26560143
空滤	26510353
空滤	26510354
油水分离器	26560145
上盖垫片	3681C001

发电机	2871A141
水泵修理包	U5LW0070
节温器	2485613
水泵	4131E011
连杆瓦	U5MB0010
排气弯管	3778P031
气缸垫	3681H205
进气门	3142L072
缸套	3135X041
机油泵	4132F057
排气门	3142A051
活塞环	4181025
增压器	2674121